


Provmjölkning med DeLaval VMS och nya streckkodsburkar

Eurofins Steins som analyserar kokontrollens provmjölkninganalyser byter successivt ut de gamla provkopporna i kokontrollen mot nya streckkodsburkar. Hittills har de nya kopporna inte gått att använda i VMS.




Nu har vi tillsammans med DeLaval tagit fram en lösning.

Den provtagningslåda som finns idag har ett bottenrack som inte passar de nya kopporna.

1. Bottenracket måste bytas ut.
2. Likaså måste programvaran i VMS uppgraderas för att koppnumreringen ska starta från vänster.

1. Nytt bottenrack kan beställas av lokal servicetekniker. Alla nya VMS förses med två bottenrack, ett som passar de gamla kopporna och ett som passar de nya streckkodsburkarna. I lådan får 2 kassetter a´60 koppar plats. Beakta tomrummet mot kortsidan, eventuellt kan kassetterna glida "bakåt" och kopporna kommer ut position. Lägg något i mellanrummet så det inte kan ske.



Artikelnummer : Bottenplattan heter 89952001
Kundpris: 1 285 SEK.

2. För att kunna **ändra racknummerordningen** behövs dessutom ett **servicepack** som också beställs av lokal servicetekniker. Detta för att kunna ställa in numreringen så att första provkopp blir längst upp till vänster istället för till höger. De nya koppställen går inte att vända rätt om man har en gammal inställning.

Servicepacken är gratis.

- Till VMS 2007 : Servicepack 7
- Till VMS 2009 : Servicepack 3

Det finns fortfarande ca 50 st äldre VMS i landet med operativsystem OS9 som inte kan uppgraderas. Dessa besättningar måste fortsätta med de gamla provkopporna.

Kontakta DeLavals lokala servicetekniker för byte så snart som möjligt!

Efter byte av bottenrack och installation av servicepack meddela mjölkbilsschauffören att ni vill ha nya streckkodsburkar istället. Vid problem eller frågor, kontakta mig.

Med vänlig hälsning //Kristina Remgård-Gredenvall 0511-77 11 36 kristina.remgard@frejahuusdjur.se